

Firmware Historie / History TR800Web -HW1

updated: 2017-11-24 / Fu

Inhaltsverzeichnis / Table of contents

1	Firmware Historie (Deutsch)	2
	Firmware: 2.0.9-09 (2017-11-24)	2
	Firmware: 2.0.8-09 (2016-12-13)	2
	Firmware: 2.0.7-09 (2016-10-05)	2
	Firmware: 2.0.6-09 (2016-05-31)	2
	Firmware: 2.0.5-08 (2013-08-16)	2
	Firmware Web-Modul: 2.0.4-HW1 + Firmware TR 800: 12280-1400-08-HW1 (2012-11-23).....	2
	Firmware Web-Modul: 2.0.3-HW1 + Firmware TR 800: 12280-1400-08-HW1 (2011-09-19).....	2
	Firmware Web-Modul: 2.0.2-HW1 + Firmware TR 800: 12280-1400-07-HW1 (2011-07-21).....	2
2	Firmware history (english)	3
	Firmware: 2.0.9-09 (2017-11-24)	3
	Firmware: 2.0.8-09 (2016-12-13)	3
	Firmware: 2.0.7-09 (2016-10-05)	3
	Firmware: 2.0.6-09 (2016-05-31)	3
	Firmware: 2.0.5-08 (2013-08-16)	3
	Firmware Web-module: 2.0.4-HW1 + Firmware TR 800: 12280-1400-08- HW1 (2012-11-23)	3
	Firmware Web-module: 2.0.3-HW1 + Firmware TR 800: 12280-1400-08- HW1 (2011-09-19)	3
	Firmware Web-module: 2.0.2-HW1 + Firmware TR 800: 12280-1400-07-HW1 (2011-07-21).....	3

1 Firmware Historie (Deutsch)

Firmware: 2.0.9-09 (2017-11-24)

Neue Funktion:

Status E-Mail versenden (täglich, wöchentlich oder monatlich)

Das Login Fenster wird ohne Hintergrund angezeigt.

Fehlerbeseitigung:

Der Internet Explorer bricht den Seitenaufbau ab und meldet den Fehler „Wt internal error“.

Beim Internet Explorer wird keine Grafik mehr dargestellt.

Firmware: 2.0.8-09 (2016-12-13)

Neue Funktion:

Bei System / Geräteeinstellungen / „Konfig.-File download“

Der vorgeschlagene Dateiname wurde um die Gerätebezeichnung und Datum+Uhrzeit erweitert.

Fehlerbeseitigung:

Bei bestimmten Sensorkonfigurationen meldet das Gerät sehr selten den Fehler Er6 und loggt einen

Gerätefehler. Der Fehler setzt sich automatisch nach < 0,4s wieder zurück.

Die Alarmer / Relaiskontakte verändern sich nicht.

Firmware: 2.0.7-09 (2016-10-05)

Fehlerbeseitigung:

Beseitigung eines Speicherlecks in Firmware 2.0.4 ff. das in manchen Betriebssituationen zu Fehler Er 5 führen konnte.

Bei Geräteeinstellungen reaktivieren / Hochladen wurde eine geänderte Netzwerkkonfiguration nicht übernommen.

Firmware: 2.0.6-09 (2016-05-31)

Neue Funktion:

Die Relais können manuell gesteuert werden.

Skalierung der Y-Achse optimiert

Fehlerbeseitigung:

Länge der E-Mail Eingabefelder auf 200 Zeichen erhöht.

Firmware: 2.0.5-08 (2013-08-16)

Fehlerbeseitigung:

Internet Explorer 7 - 10 Kompatibilität verbessert.

E-Mail SMTP Authentifizierung.

Relais- und Fehlerzustand wird im Browserfenster angezeigt.

Firmware Web-Modul: 2.0.4-HW1 + Firmware TR 800: 12280-1400-08-HW1 (2012-11-23)

Fehlerbeseitigung:

Bei Firefox ab Version 10; Probleme mit der X-Achsenbeschriftung der Grafik beseitigt.

Firmware Web-Modul: 2.0.3-HW1 + Firmware TR 800: 12280-1400-08-HW1 (2011-09-19)

Fehlerbeseitigung:

Interner Kommunikationsfehler Er5 kann auftreten, wenn 5 oder mehr Temperatursensoren gleichzeitig einen Sensorfehler anzeigen.

Firmware Web-Modul: 2.0.2-HW1 + Firmware TR 800: 12280-1400-07-HW1 (2011-07-21)

Fehlerbeseitigung:

Internet Explorer 7 - 9 Kompatibilität verbessert.

2 Firmware history (english)

Firmware: 2.0.9-09 (2017-11-24)

New:

- Send status E-Mail (daily, weekly or monthly).
- The login window is displayed without background.

Bug fixes:

- The Internet Explorer aborts the page setup and reports the error "Wt internal error".
- Internet Explorer no longer displays graphics.

Firmware: 2.0.8-09 (2016-12-13)

New:

- For system / Device Configuration / "download config file"
- The proposed file name has been extended by the device name and date+time.

Bug fixes:

- For certain sensor configurations, the device seldom reports error Er6 and logs a device error.
- The error resets automatically after <0.4s. The alarms / relay contacts do not change.

Firmware: 2.0.7-09 (2016-10-05)

Bug fixes:

- Removing a memory leak in firmware 2.0.4 ff. that in some operating situations could result to error "Er 5".
- In Device Settings reactivate / upload has not taken a changed network configuration.

Firmware: 2.0.6-09 (2016-05-31)

New:

- The relays can be controlled manually.
- Scaling of the Y-axis is optimized.

Bug fixes:

- Length of the email input fields increased to 200 characters.

Firmware: 2.0.5-08 (2013-08-16)

Bug fixes:

- Internet Explorer 7 – 10 improved compatibility.
- E-mail SMTP authentication.
- Relays and fault status is displayed in the browser window.

Firmware Web-module: 2.0.4-HW1 + Firmware TR 800: 12280-1400-08- HW1 (2012-11-23)

Bug fixes:

- Eliminates problems with the x-axis label of the graph, in Firefox from version 10.

Firmware Web-module: 2.0.3-HW1 + Firmware TR 800: 12280-1400-08- HW1 (2011-09-19)

Bug fixes:

- Er5 internal communication error may occur, if 5 or more temperature sensors simultaneously indicate a sensor fault.

Firmware Web-module: 2.0.2-HW1 + Firmware TR 800: 12280-1400-07-HW1 (2011-07-21)

Bug fixes:

- Internet Explorer 7 - 9 improved compatibility.